

Taşıt Geliş Tarihi: **09.10.2024**
Taşıt Geliş Saati: **12:01:17**

İş Emri Numarası
9604474-4AU370

Marka : **Ford**
Model : **FOCUS**
Plaka : **47AU370**
Şasi No:
Yıl : **2012**
Km : **245350**




ÖN



TAMPON

ARKA




ÖN ÇAMURLUK

ARKA ÇAMURLUK

SOL

Araç Tavanı
Orjinal



ARKA ÇAMURLUK

ÖN ÇAMURLUK

SAG

Kaporta Boya Testi Bilgi Notu :

ARAÇTA TAVAN DAHİL EZİK, ÇİZİK, GÖÇÜK MEVCUT.
SAG TAVAN DİREĞİ LOKAL
SAG ÖN ÇAMURLUK KURU ÇEKİÇ MEVCUT.

İMZA

Bu rapor TS 13805 İş Yerleri - Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri için Kurallar Standartlarına göre hazırlanmıştır.

İşyeri Adı : **MARDİN GARAJ EKSPERTİZ**
Tel / Faks : **0553 711 77 47**
Adres : **Kızıltepe Kavşağı Barış cad. Yediliklim Apt. Altı B.blik. Artuklu/MARDİN**
Mail : **21-HYB-3935**



TAŞIT MOTOR BÖLÜMÜ MUAYENESİ

MARKA : Ford
Garaj Ekspertiz
Yetkili Ekspertiz Merkezi

TAŞIT GELİŞ TARİHİ : 09.10.2024 İŞ EMRİ NUMARASI
TAŞIT GELİŞ SAATİ : 12:01:17 9604474-47AU370

ŞAŞI :
YIL : 2012
KM : 245350

Kontrol Noktası	Durumu	Notlar
V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	İyi -	
Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu	Kontrol Gerekli -	
Klima Kompresörü Genel Durumu	Kontrol Gerekli	-KİLİMA GAZI YOK.
Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge	İyi -	
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları	İyi -	
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?	Var -	
Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu?	İyi -	
Motor Suyunda Yağ Var mı?	İyi -	
Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?	İyi -	
Motor Üfleme Mevcut mu?	İyi -	
Motor Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?	İyi -	
Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu	İyi -	
Araçta Motor-Mekanik Olarak Ağır İşlem Mevcut mu?	İyi -	
Akü	İyi -	
Motor Isı ve Ses İzalasyonu	İyi -	
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	İyi -	
Direksiyon Pompası	İyi -	
Motor Yağ Seviyesi	Orta -	
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık	İyi -	
Radyatör Genel Durumu	İyi -	
Intercooler Genel Durumu	Orta -	
Ek Detaylar	İyi	



Kurum Ad : MARDİN GARAJ EKSPERTİZ
Telefon : 0 553 711 77 47
Adres : Kızıltepe Kavşağı Barış cad. Yediiklim Apt. Altı B.blk. Artuklu/MARDİN
E-Posta : 21-HYB-3935

Garaj Ekspertiz
Yetkili Ekspertiz Merkezi

TAŞIT ALT MUAYENESİ

MARKA : Ford

MODE

PLAK

ŞAŞİ

YIL

KM

: 2012

: 245350

TAŞIT GELİŞ TARİHİ : 09.10.2024

TAŞIT GELİŞ SAATİ : 12:01:17

İŞ EMRİ NUMARASI

9604474-47AU370

Garaj Ekspertiz
Yetkili Ekspertiz Merkezi

Kontrol Noktası	Durumu	Notlar
Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı	Yağ Kaçağı	-
On Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	İyi	-
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	İyi	-
Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu	İyi	-
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlık	Yok	-
Arazi Şaftı Genel Durumu	Yok	-
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı	Yok	-
On Fren Balata e Diskler	İyi	-
Arka Fren Balataları ve Diskleri	İyi	-
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	İyi	-
Sol On Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	İyi	-
Sağ On Fren Hortumu	İyi	-
Sağ On Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	İyi	-
Sol On Amortisör	İyi	-
Sağ On Amortisör	İyi	-
Turbo Alt Kontrolü	İyi	-
Motor ve Şanzıman Alt Takozları	İyi	-
Diferansiyel Tranmisyon Mili Ve Takoz	İyi	-
Salıncak Burç Fişekleri	İyi	-
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İyi	-
Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları	İyi	-
Ek Detaylar		TERMOSTAT SU KAÇAĞI VAR.

Kurum Ad : MARDİN GARAJ EKSPERTİZ

Telefon : 0 553 711 77 47

Adres : Kızıltepe Kavşağı Barış cad. Yediiklim Apt. Altı B.blk. Artuklu/MARDİN

E-Posta : 21-HYB-3935



Garaj Ekspertiz
Yetkili Ekspertiz Merkezi


SÜSPANSİYON SONUÇ RAPORU

Taşıt Geliş Tarihi: 09.10.2024
Taşıt Geliş Saati: 12:01:17


İş Emri Numarası
9604474-47AU370

Marka : Ford
Model : FOCUS
Plaka : 47AU370
Şasi No:
Yıl : 2012
Km : 245350

SOL ÖN SÜSPANSİYON




SOL ÖN SÜSPANSİYON



KG 1



SAĞ ÖN SÜSPANSİYON




SOL ÖN SÜSPANSİYON

KG 1




SOL ÖN SÜSPANSİYON



KG 1



SAĞ ARKA SÜSPANSİYON




SOL ARKA SÜSPANSİYON

KG 1



SOL ARKA SÜSPANSİYON



0

0:20

0:40

1:00

Süspansiyon Testi EUSAMA Standartları ile ölçüm yaparak
aracınızın yol tutuşunu tespit etmektedir

Bu rapor TS 13805 İş Yerleri - Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri İçin
Kurallar Standartlarına göre hazırlanmıştır.

İMZA

İMZA

2 No'lu Rapor

İşyeri Adı : MARDİN GARAJ EKSPERTİZ
Tel / Faks : 0 553 711 77 47
Adres : Kızıltepe Kavşağı Barış cad. Yediiklim Apt. Altı B.blk. Artuklu/MARDİN
Mail : 21-HYB-3935




FREN TEST SONUÇ RAPORU


Taşıt Geliş Tarihi: 09.10.2024
Taşıt Geliş Saati: 12:01:17

İş Emri Numarası
9604474-47AU370

Marka : Ford
Model : FOCUS
Plaka : 47AU370
Şasi No:
Yıl : 2012
Km : 245350




% 0 kN 0.1
SAĞ ARKA FREN ÖLÇÜMÜ




SOL ARKA FREN ÖLÇÜMÜ

% 0 kN 0.1



SOL ÖN FREN ÖLÇÜMÜ

% 0 kN 0.1



El Fren Ölçümü :

Sol : 0.1 kN

Sağ : 0.1 kN

% 0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 SAPMA

Bu rapor TS 13805 İş Yerleri - Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri İçin
Kurallar Standartlarına göre hazırlanmıştır.

İMZA

İMZA

3 No'lu Rapor

İşyeri Adı : MARDİN GARAJ EKSPERTİZ

Tel / Faks : 0 553 711 77 47

Adres : Kızıltepe Kavşağı Barış cad. Yediiklim Apt. Altı B.blk. Artuklu/MARDİN

Mail : 21-HYB-3935




Taşıt Geliş Tarihi: 09.10.2024
Taşıt Geliş Saati: 12:01:17

İş Emri Numarası
9604474-47AU370

Yanal Kayma Testi Bilgi Notu:

**Arka Sistemler
Yanal Kayma Oranı
(Arka Dingil)
1 m / km**



**Ön Sistemler
Yanal Kayma Oranı
(Ön Dingil)
1 m / km**

Yanal kayma testi aracımızın ön ve arka dingile ait yanal kayma miktarlarını m/km cinsinden vermektedir

0

7

14

İMZA

İMZA

4 No'lu Rapor

Bu rapor TS 13805 İş Yerleri - Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri İçin
Kurallar Standartlarına göre hazırlanmıştır.

İşyeri Adı : MARDİN GARAJ EKSPERTİZ
Tel / Faks : 0 553 711 77 47
Adres : Kızıltepe Kavşağı Barış cad. Yediiklim Apt. Altı B.blk. Artuklu/MARDİN
Mail : 21-HYB-3935

