



Taşıt Geliş Tarihi: 09.10.2024
Taşıt Geliş Saati: 11:42:33

İş Emri Numarası
8914080-47DR424


Marka : Toyota
Model : COROLLA
Plaka : 47DR424
Şasi No:
Yıl : 2011
Km : 397837




ÖN



ARKA



SOL



SAG

Araç Tavanı
Orjinal

Kaporta Boya Testi Bilgi Notu:
ARAÇTA EZİK, ÇİZİK, GÖÇÜK MEVCUT.

Bu rapor TIR 13805 İş Yerleri - Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri için Kurallar Standartlarına göre hazırlanmıştır.

İMZA

İMZA

İşyeri Adı : MARDİN GARAJ EKSPERTİZ
Tel / Faks : 0553 711 71 47
Adres : Kızıltepe Kavşağı Barış cad. Yedilikim Apt. Altı E.bik. Artuklu/MARDİN
Mail : 21-HYB-3935



TAŞIT MOTOR BÖLÜMÜ MUAYENESİ

MARKA : Toyota
GARAJ EKSPERTİZ
Yetkili Ekspertiz Merkezi

TAŞIT GELİŞ TARİHİ : 09.10.2024 İŞ EMRİ NUMARASI
TAŞIT GELİŞ SAATİ : 11:42:33 8914080-47DR424

ŞAŞI :
YIL : 2011
KM : 397837

Kontrol Noktası	Durumu	Notlar
V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	İyi -	
Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu	Kontrol Gerekli -	
Klima Kompresörü Genel Durumu	İyi -	
Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge	İyi -	
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları	İyi -	
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?	İyi -	
ız Bölgesinde Yağ Dumanı mevcut mu?	İyi -	
Motor Suyunda Yağ Var mı?	İyi -	
Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?	İyi -	
Motor Üfleme Mevcut mu?	İyi -	
Motor Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?	İyi -	
Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu	İyi -	
Araçta Motor-Mekanik Olarak Ağır İşlem Mevcut mu?	İyi -	
Akü	İyi -	
Motor Isı ve Ses İzalasyonu	İyi -	
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	İyi -	
Direksiyon Pompası	İyi -	
Motor Yağ Seviyesi	İyi -	
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık	İyi -	
Radyatör Genel Durumu	İyi -	
Intercooler Genel Durumu	İyi -	
Ek Detaylar	İyi	

Kurum Ad : MARDİN GARAJ EKSPERTİZ
Telefon : 0 553 711 77 47
Adres : Kızıltepe Kavşağı Barış cad. Yediiklim Apt. Altı B.blk. Artuklu/MARDİN
E-Posta : 21-HYB-3935



GARAJ EKSPERTİZ
Yetkili Ekspertiz Merkezi

TAŞIT ALT MUAYENESİ

MARKA : Toyota

MODE

PLAK

ŞASI

YIL

KM

: 2011

: 397837

Garaj Ekspertiz
Profesyonel Değer
Yetkili Ekspertiz Merkezi

TAŞIT GELİŞ TARİHİ : 09.10.2024
TAŞIT GELİŞ SAATİ : 11:42:33

İŞ EMRİ NUMARASI
8914080-47DR424

Kontrol Noktası	Durumu	Notlar
Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı	İyi	-
On Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	İyi	-
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	İyi	-
Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu	İyi	-
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlık	Yok	-
Arazi Şaftı Genel Durumu	Yok	-
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı	Yok	-
On Fren Balata ve Diskler	İyi	-
Arka Fren Balataları ve Diskleri	İyi	-
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	İyi	-
Sol On Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	İyi	-
Sağ On Fren Hortumu	İyi	-
Sağ On Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	İyi	-
Sol On Amortisör	İyi	-
Sağ On Amortisör	İyi	-
Turbo Alt Kontrolü	İyi	-
Motor ve Şanzıman Alt Takozları	İyi	-
Diferansiyel Transmisyon Mili Ve Takoz	İyi	-
Salıncak Burç Fıçıkları	İyi	-
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İyi	-
Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları	İyi	-
Ek Detaylar		ON VE ARKA AMORTİSÖR ORTA. DİREKSİYON KUTUSU KONTROL.

Kurum Ad : MARDİN GARAJ EKSPERTİZ

Telefon : 0 553 711 77 47

Adres : Kızıltepe Kavşağı Barış cad. Yediiklim Apt. Altı B.blk. Artuklu/MARDİN

E-Posta : 21-HYB-3935



Garaj Ekspertiz
Yetkili Ekspertiz Merkezi

Taşıt Geliş Tarihi: 09.10.2024
Taşıt Geliş Saati: 11:42:33

İş Emri Numarası
8914080-47DR424

SOL ÖN SÜSPANSİYON	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

SOL ARKA SÜSPANSİYON	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

KG 1



SAĞ ÖN SÜSPANSİYON



SOL ÖN SÜSPANSİYON


KG 1



KG



SAĞ ARKA SÜSPANSİYON



SOL ARKA SÜSPANSİYON

KG



SOL ARKA SÜSPANSİYON	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

0

%20

%40

%100

Süspansiyon Testi EUSAMA Standartları ile ölçüm yaparak aracınızın yol tutuşunu tespit etmektedir

Bu rapor TS 13805 İş Yerleri - Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri için Kurallar Standartlarına göre hazırlanmıştır.

İMZA

İMZA

2 No'lu Rapor

İşyeri Adı : MARDİN GARAJ EKSPERTİZ

Tel / Faks : 0 553 711 77 47

Adres : Kızıltepe Kavşağı Barış cad. Yediiklim Apt. Altı B.blk. Artuklu/MARDİN

Mail : 21-HYB-3935




FREN TEST SONUÇ RAPORU


Marka : Toyota
Model : COROLLA
Plaka : 47DR424
Şasi No:
Yıl : 2011
Km : 397837

Taşıt Geliş Tarihi: 09.10.2024
Taşıt Geliş Saati: 11:42:33

İş Emri Numarası
8914080-47DR424




% 0 kN 0.1
SAĞ ARKA FREN ÖLÇÜMÜ





SOL ARKA FREN ÖLÇÜMÜ

% 0 kN 0.1




% 0 kN 0.1
SAĞ ÖN FREN ÖLÇÜMÜ



SOL ARKA FREN ÖLÇÜMÜ

% 0 kN 0.1



SOL ÖN FREN ÖLÇÜMÜ

% 0 kN 0.1

El Fren Ölçümü :

Sol : 0.1 kN

Sağ : 0.1 kN

% 0



0 1:30 1:100 SAPMA

Bu rapor TS 13805 İş Yerleri - Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri için
Kurallar Standartlarına göre hazırlanmıştır.

İMZA

İMZA

3 No'lu Rapor

İşyeri Adı : MARDİN GARAJ EKSPERTİZ

Tel / Faks : 0 553 711 77 47

Adres : Kızıltepe Kavşağı Barış cad. Yediiklim Apt. Altı B.blk. Artuklu/MARDİN

Mail : 21-HYB-3935




Taşıt Geliş Tarihi: 09.10.2024
Taşıt Geliş Saati: 11:42:33

İş Emri Numarası
8914080-47DR424

Yanal Kayma Testi Bilgi Notu:

Arka Sistemler
Yanal Kayma Oranı
(Arka Dingil)
1 m / km



Ön Sistemler
Yanal Kayma Oranı
(Ön Dingil)
1 m / km

Yanal kayma testi aracınızın ön ve arka dingile ait yanal kayma miktarlarını m/km cinsinden vermektedir



İMZA

İMZA

4 No'lu Rapor

Bu rapor 19-3539 İş Yerleri - Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri için Kurallar Standartlarına göre hazırlanmıştır.

İşyeri Adı : MARDİN GARAJ EKSPERTİZ
Tel / Faks : 0 553 711 77 47
Adres : Kızıltepe Kavşağı Barış cad. Yediiklim Apt. Altı B.blk. Artuklu/MARDİN
Mail : 21-HYB-3935



